



⑩益城観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
地震前:- 0.94 m 地震後:- 1.59 m

⑩益城観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、
地震前後の水位を補正しています。
地震前:- 0.94 m 地震後:- 1.59 m