

※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、
地震前後の水位を補正しています。
地震前：+ 0.21 m　地震後：±0.00

⑭水前寺（浅）観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、
地震前後の水位を補正しています。
地震前：+ 0.21 m　地震後：±0.00