



③④ セミコン観測井

◆ 年平均地下水位



③④セミコン観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、
地震前後の水位を補正しています。
地震前: + 0.14 m 地震後: - 0.09 m