

令和2年7月豪雨に伴う道路通行規制状況 令和6年7月4日 12時00分現在

整理番号	整備局 番号	道路種別 番号	路線		方向	都道府県		箇所		箇所(ルビ)		道路の被害状態	規制開始日時		規制延長 単位(km)	規制内容(選択)		規制変更日時		復旧見込		迂回路				被害状況				備考	位置情報							
			ハイパス (選択)	(選択)		番号	県名	始点	終点	始点	終点		月/日	時刻		当初	現在	月/日	時刻	迂回路 (選択)	迂回路 内容	孤立集落 (選択)	孤立集落 戸数・人 口	人身 (選択)	人身 内容	物損 (選択)	物損 内容	位置 形態	始点 緯度		始点 経度	終点 緯度	終点 経度					
1	89	都道府県道	304	一勝地神瀬線		上下共通	43	熊本県	葦北郡芦北町津口	葦北郡芦北町小口	アシキタグンアシキタマ チウスクチ	アシキタグンアシキタマ チユグチ	土砂崩れ	7/4	2:40	5.8	全面通行止					未定		無		無		無		無			線	32.279153	130.604459	32.291333	130.603192	
2	89	都道府県道	272	球磨田浦線		上下共通	43	熊本県	葦北郡芦北町白石	葦北郡芦北町吉尾	アシキタグンアシキタマ チシライシ	アシキタグンアシキタマ チヨシオ	土砂崩れ	7/4	2:40	2.9	全面通行止					未定		無		有		無		無			線	32.306675	130.6097	32.330779	130.59428	
16	89	補助国道	219			上下共通	43	熊本県	八代市豊原上町	八代市坂本町中津道	ヤツシロシバイワラカミ マテ	ヤツシロシサカモトマテ ナカツミチ	土砂崩落	7/4	5:30	17.0	全面通行止					未定		有		無		無		有	車両1台		線	32.491326	130.623906	32.379083	130.652375	
18	89	都道府県道	158	中津道八代線		上下共通	43	熊本県	八代市坂本町川口	八代市坂本町川口	ヤツシロシサカモトマテ カワグチ	ヤツシロシサカモトマテ カワグチ	法面崩落	7/4	5:30	11.2	全面通行止					未定		有		無		無		無		7/20通行幅確保 見込み		線	32.454261	130.654818	32.460433	130.662958
19	89	都道府県道	259	小鶴原女木線		上下共通	43	熊本県	八代市坂本町西部(深水橋)	八代市坂本中谷(深水橋)	ヤツシロシサカモトマテ セイ	ヤツシロシサカモトマテ ナカタニ	橋梁崩落	7/4	7:00	0.2	全面通行止					未定		無		無		無		無			点	32.459513	130.661371			
37	89	都道府県道	158	中津道八代線		上下共通	43	熊本県	八代市坂本町西部い	八代市坂本町西部は	ヤツシロシサカモトマテ セイバイ	ヤツシロシサカモトマテ セイハ	路面冠水	7/4	10:00	2.1	全面通行止					未定		無		無		無		無			線	32.469391	130.644414	32.460146	130.662176	
51	89	補助国道	267			上下共通	43	熊本県	人吉市木地屋町	県境	ヒトヨシキジヤマチ	ケンキョウ	法面崩落	7/4	16:00	確認中	全面通行止	片側交互通行	7/10	18:00	未定		無		無		無		無			線	32.151558	130.743828	32.116444	130.68719		
67	89	都道府県道	17	坂本人吉線		上下共通	43	熊本県	八代市坂本町坂本	八代市坂本町坂本	ヤツシロシサカモトマテ サカモト	ヤツシロシサカモトマテ サカモト	橋梁崩落	7/5	7:30	0.6	全面通行止					未定		無		無		無		無			線	32.438592	130.656452	32.437523	130.658104	

災害発生(R4)に伴う道路通行規制状況 令和6年7月4日 12時00分現在

整理番号	整備局 番号	道路種別	路線		方向 (選択)	都道府県		箇所		箇所(ルビ)		道路の被害状態	規制開始日時		規制延長 単位:(km)	規制内容(選択)		規制変更日時		復旧見込		迂回路				備考	位置情報								
			番号	バイパス (選択)		番号	県名	始点	終点	始点	終点		月/日	時刻		当初	現在	月/日	時刻	未定		迂回路 (選択)	迂回路 内容	孤立集落 (選択)	孤立集落 戸数・人口		人身 (選択)	人身 内容	物損 (選択)	物損 内容	位置 形態	始点 緯度	始点 経度	終点 緯度	終点 経度
65	89	都道府県道	25号 宮原五木線		上下共通	43	熊本県	球磨郡五木村元井谷	球磨郡五木村小鶴	クマグンイツキムラモ イダニ	クマグンイツキムラコ ツル	土砂流出	9/18	23.00	7.6	全面通行止	片側交互通行	9/30	17.00	未定		有		無		無		無		線	32.400472	130.799875	32.446967	130.770864	
96	89	都道府県道	153号 清和砥用線		上下共通	43	熊本県	上益城郡山都町木原谷	上益城郡山都町木原谷	カミマシキグンヤマト チョウキハラダニ	カミマシキグンヤマト チョウキハラダニ	路面陥没	9/20	17.00	0.1	片側交互通行				未定		有		無		無		無		線	32.650761	131.041254	32.651188	131.042132	

災害発生(R5)に伴う道路通行規制状況 令和7年2月10日 10時00分現在

整理番号	整備局 番号	道路種別	路線		方向 (選択)	都道府県		箇所		箇所(ルビ)		道路の被害状態	規制開始日時		規制延長 単位(km)	規制内容(選択)		規制変更日時		復旧見込	迂回路				被害状況				備考	位置情報				
			番号	バイパス (選択)		番号	県名	始点	終点	始点	終点		月/日	時刻		当初	現在	月/日	時刻		迂回路 (選択)	迂回路 内容	孤立集落 (選択)	孤立集落 戸数・人口	人身 (選択)	人身 内容	物損 (選択)	物損 内容		位置 形態	始点 緯度	始点 経度	終点 緯度	終点 経度
57	89	都道府県道	28 熊本高森線			43	熊本県	熊本県上益城郡益城町杉堂1 505-2	熊本県上益城郡益城町杉堂27- 1	クマモトケンカミマシキ グンマシキマチスギドウ	クマモトケンカミマシキ グンマシキマチスギドウ	路肩崩壊	7/3	17.30	1.0	全面通行止	片側交互通行	8/1	14.30			有		無		無		無		線	32.80732451	130.872364	32.810794	130.86448
59	89	補助国道	国道445号			43	熊本県	熊本県八代市泉町業木	熊本県八代市泉町業木	クマモトケンヤツシロシ イズミマチハギ	クマモトケンヤツシロシ イズミマチハギ	土砂流出	7/4	17.00	0.03	片側交互通行				未定		有		無		無		無		線	32.55531699	130.9241862	32.555289	130.924483
66	89	都道府県道	260 皆越免田線			43	熊本県	熊本県球磨郡あさぎり町皆越	熊本県球磨郡あさぎり町皆越	クマモトケンクマグンア サギリチョウミナゴエ	クマモトケンクマグンア サギリチョウミナゴエ	路肩崩壊	8/10	10.30	0.1	片側交互通行				未定		有		無		無		無		線	32.20011907	130.932891	32.201009	130.933846

