



⑮ グランメッセ観測井



調査年

※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
 地震前:+0.57 m 地震後:+0.27 m

⑮ グランメッセ観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
地震前: +0.57 m 地震後: +0.27 m