

災害発生(R7)に伴う道路通行規制状況 令和7年7月3日 13時0分現在

整理番号	整備局 番号	道路種別	路線		方向 (選択)	都道府県		箇所		箇所(ルビ)		道路の被害状 態	規制開始日時		規制延長 単位(km)	規制内容(選択)		規制変更日時		復旧見込		迂回路				被害状況				備考	位置情報				
			番号	バイパス (選択)		番号	県 名	始 点	終 点	始 点	終 点		月/日	時刻		当初	現在	月/日	時刻			迂回路 (選択)	迂回路 内容	孤立集落 (選択)	孤立集落 戸数・人口	人身 (選択)	人身 内容	物損 (選択)	物損 内容		位置 形態	始点 緯度	始点 経度	終点 緯度	終点 経度
1	89	一般県道	137 上野田黒洲線			43	熊本県	熊本県阿蘇郡小国町黒洲855	熊本県阿蘇郡小国町黒洲855	くまもとけんあそぐんおぐにまちくろふち	くまもとけんあそぐんおぐにまちくろふち	倒木	5/21	19:30	0.1	全面通行止	解除	5/22	13:00			有		無		無		無				33.11300823	131.0022748	33.112793	131.003015
2	89	一般県道	339 北外輪山大津線			43	熊本県	熊本県阿蘇市西湯浦1452-885	熊本県	くまもとけんあそにしにゆうら	くまもとけんあそぐんおぐにまちくろふち	オイル漏れ	6/3	16:10	13.007	全面通行止め	解除	6/4	6:20			確認中										32.9975784	131.0129929	32.913351	130.963758
3	89	補助国道	443			43	熊本県	熊本県玉名郡南関町肥猪872	熊本県玉名郡南関町肥猪872			法面崩落	6/10	7:30	0.0	片側交互通行止め	解除	6/10	9:45			あり		なし		確認中		確認中			線	33.03743145	130.5937743	33.037629	130.59371
4	89	補助国道	389			43	熊本県	天草郡苓北町年柄	天草市天草町下田	アマクサグンレイホクマチトシガラ	アマクサシアマクサマチシモダ	事前通行規制	6/24	6:00	9.2	事前通行規制	解除	6/24	10:45			有		確認中		確認中		確認中			線	32.48636938	130.0467276	32.398521	129.99978
4	89	補助国道	268			43	熊本県					倒木	6/24	6:05	0.1	全面通行止め	解除	6/24	10:10			有		無		無		無			線	32.16242182	130.499665	32.420614	130.500827
5	89	一般県道	144 槻木田代八重線			43	熊本県	熊本県球磨郡多良木町槻木622-5	熊本県	クマグンタラギマチツキギ		路面崩壊	5/22	17:51	1.2	全面通行止め	その他	7/3	13:00			確認中		確認中		なし		確認中		2t以上通行止め	線	32.1905166	131.059004	32.183318	131.067737